


Comisión de transporte de Sintracarbón informa sobre avance de los reportes de abril y mayo

Riohacha, 26 de mayo de 2023

La Comisión de Transporte de Sintracarbón hizo seguimiento y evaluación al estado de los reportes presentados por las y los trabajadores sobre el estado de los distintos medios utilizados para nuestro desplazamiento durante los meses de abril y mayo, con los siguientes resultados.

# Bus , Buseta , Terminal, Miniruta y estados de vias.	Fecha de evento	Descripción detallada de la falla presentada en el servicio	Corregido (fecha)
Buseta	29/04/2023	Buseta 1052, Mal de suspensión.	
Bus	2/05/2023	Bus 3003, Aire acondicionado no enfría.	03-05 rep. Fuga refriger.
Miniruta	4/05/2023	Mini Ruta 4015, SIN PARASOL, el conductor tiene que protegerse con la mano para no encandilarse (Riesgo de accidente).	05-05 coloco parasol
Bus	5/05/2023	Bus 9000, SEGURO Cinturón de Seguridad Puesto # 4 Lado Ventana ABIERTO, está Ajustado con Cinta.	08-05 Cambio Cinturon
Bus	6/05/2023	Bus 3029, CUERDA Cortina Ventanas Lado Derecho Partida.	
Bus	6/05/2023	Bus 3035, Aire Acondiciona NO Enfría y Entrada de Tierra.	07-05 Mantto. A/AC.
Bus	7/05/2023	Bus 9003, Falta Rejilla Aire Acondicionado Puestos 31 y 32	07-05 Coloco rejilla A/AC
<i>Buses de tajo</i>	7/05/2023	<i>Buses de Tajo 7055, Pasta descansa brazos se desprende / Inspección H. Felizzola</i>	
Bus	8/05/2023	Bus 9000, Cinturón de Seguridad Puestos 14 y 15 EN MAL ESTADO.	
Bus	8/05/2023	Bus 3074, Cinturón de Seguridad Puestos 3 y 11 con No Asegura y con solo dos puntos	
Bus	9/05/2023	Bus 3046, Ruido en Vidrios laterales Puestos 31 y 32.	
Bus	9/05/2023	Bus 3002, Ruido fuerte en la palomera por daño en la misma.	09-05 Ajuste Base Palomeras
Bus	10/05/2023	Bus 3030, Faltan Rejillas Aire Acondicionado Puesto 11.	13-05 Reemplazó individual
Bus	10/05/2023	Bus 3031, Aire Acondicionado en mal estado.	11-05 Reparó A/AC.
Bus	11/05/2023	Bus Ruta Urumita-Oreganal, Silla # 27 Desprendida.	
Bus	11/05/2023	Bus 3000, Entrada de agua por la Claraboya.	12-05 Selló Claraboya Fron.
Bus	13/05/2023	Bus 3012, TV. NO Funciona hace 2 meses y Cubierta Salida Aire Acondicionado Desprendida.	13-05 Rep. TV y Rejilla A/AC
Bus	14/05/2023	Bus 3074, Cinturones de Seguridad Subestándar (Son dos puntos de seguridad).	
Miniruta	14/05/2023	Miniruta 1043, Excesivo humo (Esta reemplazando la 1050 que está down).	16-05 Mantto Sist. Admisión
Bus	14/05/2023	Bus 3044, Aire Acondicionado DEFICIENTE.	
Bus	16/05/2023	Bus 3044, Silla # 33 DAÑADA.	19-05 Rep. Sist. Reclinaje
Terminal	22/05/2023	Terminal Riohacha, Dos lamparas de iluminación parqueaderos minirutas DAÑADAS.	
Miniruta	22/05/2023	Miniruta 1039, Ruido extraño en Motor.	



SINTRACARBÓN
#LaLuchaContinúa



Buses de tajos	23/05/2023	Buseta de tajo 5008, Freno de las Llantas Traseras Subestandar y se Filtra agua en algunos puestos.	24-05 Fuga liquido frenos Impermeabilizó claraboya
Miniruta	23/05/2023	Miniruta 1034, ABUNDANTE Filtración de Aguas Iluvias.	24-05 Cambio Tapa Claraboya
Bus	23/05/2023	Bus 3038, FALTA Rejilla de Aire acondicionado en Puesto #7	24-05 Coloco Rejilla 7 y 8

Adicionalmente, hicimos visita y revisión del estado de las terminales en las poblaciones de Sanjuan, Fonseca y Urumita. En la reunión de la comisión entre Amtur, Cerrejón y Sintracarbón del 25 de mayo, el sindicato solicitó la realización de una campaña de revisión de cinturones de seguridad y una campaña para la revisión del mecanismo de subir y bajar buses climatizados.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Diógenes Riveira
Coordinador Comisión de Transporte Sintracarbón

a la vida
a la familia
a la salud

SINTRACARBÓN
#LaLuchaContinúa

f - t @sintracarbon

@ sintracarbon

www.sintracarbon.org

SINTRACARBON SINTRACARBON